

Fazy 120° w nakrętkach dla typowych gwintów [w mm]

Gwint	Podziątka	Szerokość fazy	
		min	max
M5	0,8	0,4	0,47
M6	1	0,5	0,587
M8	1,25	0,625	0,74
M10	1,5	0,75	0,894
M12	1,75	0,875	1,048
M16	2	1	1,231
M20	2,5	1,25	1,539
M24	3	1,5	1,846