

Wytyczne dotyczące rysunków śrub i nakrętek


Na dwóch arkuszach formatu A4 narysować śrubę z łbem sześciokątnym (w podziałce 2:1) i nakrętkę sześciokątną (w podziałce 5:1) przyjmując:

***i** – liczba liter w imieniu; **n** – liczba liter w nazwisku;*


$i+n \leq 15$ – gwint M10 oraz: $d=10$; $S=17$; $k=7$; $l=5 \cdot (i+n)$; $b=5 \cdot i$; $z=1,5$; $R=0,5$; $w=8$; $s=0,75$

$i+n > 15$ – gwint M12 oraz: $d=12$; $S=19$; $k=8$; $l=5 \cdot (i+n)$; $b=5 \cdot i$; $z=2$; $R=0,8$; $w=10$; $s=1$

W rysunku śruby zalecam zastosowanie przynajmniej jednego skrócenia.



Ostre krawędzie stępić



Ostre krawędzie stępić

Oba arkusze muszą zawierać wypełnione tabliczki rysunkowe.