








*Niezwymiarowane promienie wykonać R3
Ostre krawędzie stępić*




Rysunek należy wykonać w Podz. 2:1; dodać R1 i 1x45°



Niezwymiarowane promienie wykonać R1
Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45°
Ostre krawędzie stępić

Nr zmiany		Liczba zmian		Zamiast		Powinno być		Podpis		Data			
Konstruował		Rysował		Sprawdził		Kontrola norm.		Zatwierdził				Nazwa przedmiotu	
Pakowski		Pakowski		Pakowski		Pakowski		Pakowski		23.03.2025 r.		Ciężar	
Materiał		Zeliwo		Zeliwo		Zeliwo		Zeliwo		Zeliwo		Zeliwo	
Zastępuje rys. nr		Zastąpiony przez rys. nr		Zastąpiony przez rys. nr		Zastąpiony przez rys. nr		Zastąpiony przez rys. nr		Zastąpiony przez rys. nr		Zastąpiony przez rys. nr	
Podziałka		2:1		INSTYTUT PODSTAW BUDOWY MASZYN		RP-K1-04		Arkusz		liczba		arkuszy	

Wprowadzono R3
(4 szt.)



Dodano fazy

Dodano promienie R1

Niezwymiarowane promienie wykonać R1
Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45°
Ostre krawędzie stępić

Podziałka
zwiększona 2x

Nr zmiany	Liczba zmian	Zamiasł	Powinno być	Podpis	Data		
Konstruował							
Rysował		Pakowski	23.03.2025 r.			Materiał	Nazwa przedmiotu
Sprawdził						Żeliwo	Korpus
Kontrola norm							
Zatwierdził							
Podziałka						Zastępuje rys. nr	Zastąpiony przez rys. nr
2:1						INSTYTUT PODSTAW BUDOWY MASZYN	Nr rysunku
							RP-K1-04
							Arkusz liczba arkuszy

LICZBY WYMIAROWE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN