







PRZYKŁADY Z BŁĘDAMI




PRZYKŁADY BEZ BŁĘDÓW



**PRZYKŁADY
Z BŁĘDAMI**




**PRZYKŁAD
BEZ BŁĘDÓW**




**PRZYKŁAD
Z BŁĘDAMI**


ZNAJDŹ KILKANAŚCIE RÓŻNIC
(na kolejnych stornach znajdziesz podpowiedzi)



PRZYKŁAD BEZ BŁĘDÓW (bazujący na informacyjnych wymiarach podanych w PN)




**PRZYKŁAD
Z BŁĘDAMI**




Uwaga!!! Na rysunkach zaznaczono tylko wybrane błędy.

PRZYKŁAD BEZ BŁĘDÓW (bazujący na informacyjnych wymiarach podanych w PN)




**PRZYKŁAD
Z BŁĘDAMI**




Uwaga!!! Na rysunkach zaznaczono tylko wybrane błędy.

PRZYKŁAD BEZ BŁĘDÓW (bazujący na informacyjnych wymiarach podanych w PN)




PRZYKŁAD Z BŁĘDAMI




Uwaga!!! Na rysunkach zaznaczono tylko wybrane błędy.


PRZYKŁAD BEZ BŁĘDÓW (bazujący na informacyjnych wymiarach podanych w PN)



**PRZYKŁADY
Z BŁĘDAMI**



Brak kreskowania



Brak wyrwania

Różne kreskowanie tego samego elementu

Uwaga!!! Na rysunkach zaznaczono tylko wybrane błędy.

PRZYKŁAD BEZ BŁĘDÓW (bazujący na informacyjnych wymiarach podanych w PN)

