




Przykłady połączeń gwintowych:



– ze śrubą i podkładką sprężystą



– ze śrubą dwustronną (tzw. „szpilką”),
nakrętką i podkładką sprężystą



– ze śrubą, nakrętką
i podkładką płaską

Szkice połączeń należy wykonać na jednym arkuszu formatu A4 z brystolu. Dopuszcza się usytuowanie poziome arkusza.

Szkice wykonuje się odręcznie – czyli bez użycia przyrządów. Proszę nie stosować żadnej techniki kopiowania.

W prawym dolnym rogu rysunku należy wpisać:
imię i nazwisko oraz numer rysunku: NR-PG-07

(NR – numer studenta na liście)